

制造技术基础训练 2023-2024-1学期（4-7周&8-11周&12-15周周四）

上课时间		4-7周每周四			
具体日期		9月14日	9月21日	9月28日	10月5日
实训班号/ 计数	班主任	1	2	3	4
101	庞璐	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301	砂型铸造 上课地点：主306 实训地点：配116	焊接 上课地点：配209 实训地点：配209	线切割 上课地点：配312 实训地点：主116
102	冯吉威	砂型铸造 上课地点：主306 实训地点：配116	焊接 上课地点：配209 实训地点：配209	线切割 上课地点：配312 实训地点：主116	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102
103	周彦言	焊接 上课地点：配209 实训地点：配209	线切割 上课地点：配312 实训地点：主116	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102	数控车 上课地点：主724 实训地点：配115
104	李春阳	线切割 上课地点：配312 实训地点：主116	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102	数控车 上课地点：主724 实训地点：配115	热处理及组织性能 测试/精密铸造 上课地点：配113 实训地点：配113/ 配116
105	苗露	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102	数控车 上课地点：主724 实训地点：配115	热处理及组织性能 测试/精密铸造 上课地点：配113 实训地点：配113/ 配116	智能制造/反求工程 实验 上课地点：配114 实训地点：配114/ 主101
106	金鑫	数控车 上课地点：主724 实训地点：配115	热处理及组织性能 测试/精密铸造 上课地点：配113 实训地点：配113/ 配116	智能制造/反求工程 实验 上课地点：配114 实训地点：配114/ 主101	钳工 上课地点：主717 实训地点：主308
107	杨耀武	热处理及组织性能 测试/精密铸造 上课地点：配113 实训地点：配113/ 配116	智能制造/反求工程 实验 上课地点：配114 实训地点：配114/ 主101	钳工 上课地点：主717 实训地点：主308	普车 上课地点：主718 实训地点：配314
108	李梅	智能制造/反求工程 实验 上课地点：配114 实训地点：配114/ 主101	钳工 上课地点：主717 实训地点：主308	普车 上课地点：主718 实训地点：配314	砂型铸造 上课地点：主306 实训地点：配116

上课时间		8-11周每周四			
具体日期		10月12日	10月19日	10月26日	11月2日
实训班号 /计数	班主任	1	2	3	4
109	马树奇	钳工 上课地点：主717 实训地点：主308	数控铣 上课地点：配312 实训地点：配115	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102	智能制造/反求工程 实验 上课地点：配114 实训地点：配114/ 主101
110	石一珺	数控铣 上课地点：配312 实训地点：配115	线切割 上课地点：配313 实训地点：主116	智能制造/反求工程实 验 上课地点：配114 实训地点：配114/主 101	焊接 上课地点：配209 实训地点：配209
111	周彦言	线切割 上课地点：配313 实训地点：主116	智能制造/反求工程实 验 上课地点：配114 实训地点：配114/主 101	焊接 上课地点：配209 实训地点：配209	砂型铸造 上课地点：主306 实训地点：配116
112	高守锋	智能制造/反求工程实 验 上课地点：配114 实训地点：配114/主 101	焊接 上课地点：配209 实训地点：配209	砂型铸造 上课地点：主306 实训地点：配116	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301
113	马树奇	焊接 上课地点：配209 实训地点：配209	砂型铸造 上课地点：主306 实训地点：配116	线切割 上课地点：配313 实训地点：主116	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314
114	张雨甜	砂型铸造 上课地点：主306 实训地点：配116	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	普车 上课地点：主718 实训地点：配314
115	金鑫	热处理及组织性能测 试/精密铸造 上课地点：配113 实训地点：配113/配 116	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	普车 上课地点：主718 实训地点：配314	数控车 上课地点：主724 实训地点：配115
116	尚妍	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	普车 上课地点：主718 实训地点：配314	数控车 上课地点：主724 实训地点：配115	热处理及组织性能测 试/精密铸造 上课地点：配113 实训地点：配113/ 配116
117	赵玉灿	普车 上课地点：主718 实训地点：配314	数控车 上课地点：主724 实训地点：配115	热处理及组织性能测 试/精密铸造 上课地点：配113 实训地点：配113/配 116	线切割 上课地点：配313 实训地点：主116
118	叶勤	数控车 上课地点：主724 实训地点：配115	热处理及组织性能测 试/精密铸造 上课地点：配113 实训地点：配113/配 116	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302A	数控铣 上课地点：配312 实训地点：配115

上课时间		12-15周每周四			
具体日期		11月9日	11月16日	11月23日	11月30日
实训班号 /计数	班主任	1	2	3	4
119	叶大航	砂型铸造 上课地点: 主306 实训地点: 配116	智能制造/反求工程实验 上课地点: 配114 实训地点: 配114/主101	线切割 上课地点: 配312 实训地点: 主116	激光加工 上课地点: 配313 实训地点: 主102
120	高守锋	智能制造/反求工程实验 上课地点: 配114 实训地点: 配114/主101	线切割 上课地点: 配312 实训地点: 主116	激光加工 上课地点: 配313 实训地点: 主102	焊接 上课地点: 配209 实训地点: 配209
121	易恒	线切割 上课地点: 配312 实训地点: 主116	激光加工 上课地点: 配313 实训地点: 主102	智能制造/反求工程实验 上课地点: 配114 实训地点: 配114/主101	热处理及组织性能测试/精密铸造 上课地点: 配113 实训地点: 配113/配116
122	苗露	激光加工 上课地点: 配313 实训地点: 主102	焊接 上课地点: 配209 实训地点: 配209	热处理及组织性能测试/精密铸造 上课地点: 配113 实训地点: 配113/配116	线切割 上课地点: 配312 实训地点: 主116

普车：理论-赵玉灿；实践-金鑫 赵永明 肖刚
数控车：理论-赵倩；实践-刘嫚丽 赵倩
热处理：理论-郑艺；实践-杨湘曦
3D打印：理论&实践-易恒 李缘地
钳工：理论-马树奇；实践-白云 包英杰
激光加工：理论-苗露 实践-苗露 靳松
线切割：理论-周彦彦；实践-张晓晖 周彦彦
普铣：理论-尚妍；实践-王旭刚 孟燕
智能制造：理论&实践-谢剑 叶勤
测量反求：理论&实践-高守锋 李梅
机器人创意组装：理论&实践-李春阳 庞璐
砂型铸造：理论-张雨甜；实践-叶大航（王良） 张雨甜
焊接：理论-冯吉威；实践-冯吉威 杨耀武
数控铣：理论&实践-石一珺 李占龙 李梅