

制造技术基础训练 2026-2027-1学期													
上课时间		长学期1-12周周三全天（每个格1天）											
具体日期		9.23	9.30	10.7	10.14	10.21	10.28	11.4	11.11	11.18	11.25	12.2	12.9
实训班号/ 周数	班主任	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	杨耀武	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	反求工程 上课地点：主101 实训地点：主101	智能制造 上课地点：配114 实训地点：配114	线切割 上课地点：配313 实训地点：配116	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	材料成型 上课地点：配209 实训地点：配116	材料成型 上课地点：配209 实训地点：配209	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B
305	李梅	智能制造 上课地点：配114 实训地点：配114	反求工程 上课地点：主101 实训地点：主101	线切割 上课地点：配313 实训地点：配116	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	材料成型 上课地点：配209 实训地点：配116	材料成型 上课地点：配209 实训地点：配209	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B	钳工 实训地点：主308 上课地点：主718（最后一节）	钳工 实训地点：主308 上课地点：主718（最后一节）
306	苗露	线切割 上课地点：配313 实训地点：配116	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	材料成型 上课地点：配209 实训地点：配116	材料成型 上课地点：配209 实训地点：配209	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B	钳工 实训地点：主308 上课地点：主718（最后一节）	钳工 实训地点：主308 上课地点：主718（最后一节）	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301
307	周彦言	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	材料成型 上课地点：配209 实训地点：配116	材料成型 上课地点：配209 实训地点：配209	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B	钳工 实训地点：主308 上课地点：主718（最后一节）	钳工 实训地点：主308 上课地点：主718（最后一节）	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314
216	金鑫	热处理 上课地点：配113 实训地点：配113/配116	数控车 上课地点：主724 实训地点：配115	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B	智能制造 上课地点：配114 实训地点：配114	反求工程 上课地点：主101 实训地点：主101	线切割 上课地点：配313 实训地点：配116	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102				