

制造技术基础训练 2026-2027-1学期									
上课时间		长学期1-8周周四全天（每个格1天）							
具体日期		9.24	10.1	10.8	10.15	10.22	10.29	11.5	11.12
实训班号/ 周数	班主任	1	2	3	4	5	6	7	8
212	叶大航	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	热处理 上课地点：配113 实训地点：配113/配116	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B	钳工 实训地点：主308 上课地点：主718（最后一节）	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	线切割 上课地点：配313 实训地点：配116	材料成型 上课地点：配209 实训地点：配209/116
213	尚妍	热处理 上课地点：配113 实训地点：配113/配116	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B	钳工 实训地点：主308 上课地点：主718（最后一节）	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	线切割 上课地点：配313 实训地点：配116	材料成型 上课地点：配209 实训地点：配209/116	反求工程 上课地点：主101 实训地点：主101
214	李缘地	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B	钳工 实训地点：主308 上课地点：主718（最后一节）	热处理 上课地点：配113 实训地点：配113/配116	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	线切割 上课地点：配313 实训地点：配116	材料成型 上课地点：配209 实训地点：配209/116	反求工程 上课地点：主101 实训地点：主101	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314
制造技术基础训练 2026-2027-1学期									
上课时间		长学期9-12周周四全天（每个格1天）							
具体日期		11.19	11.26	12.3	12.10				
实训班号/ 周数	班主任	9	10	11	12				
101	冯吉威	钳工 实训地点：主308 上课地点：主718（最后一节）	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102				
102	庞璐	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102	热处理 上课地点：配113 实训地点：配113/配116				
103	尚妍	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102	热处理 上课地点：配113 实训地点：配113/配116	智能制造 上课地点：配114 实训地点：配114				
104	李春阳	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	智能制造 上课地点：配114 实训地点：配114	数控铣 上课地点：配312 实训地点：配115				
105	金鑫	热处理 上课地点：配113 实训地点：配113/配116	智能制造 上课地点：配114 实训地点：配114	数控铣 上课地点：配312 实训地点：配115	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314				
106	李梅	智能制造 上课地点：配114 实训地点：配114	数控铣 上课地点：配312 实训地点：配115	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	普铣 上课地点：主723 实训地点：配314				
制造技术基础训练 2026-2027-1学期									
上课时间		长学期13-16周周四全天（每个格1天）							
具体日期		12.17	12.24	12.31	1.7				
实训班号/ 周数	班主任	13	14	15	16				
107	石一珺	钳工 实训地点：主308 上课地点：主718（最后一节）	线切割 上课地点：配313 实训地点：配116	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	数控车 上课地点：主724 实训地点：配115				
108	苗露	线切割 上课地点：配313 实训地点：配116	普车 上课地点：主718（第一节） 实训地点：配314	数控车 上课地点：主724 实训地点：配115	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301				
109	杨耀武	反求工程 上课地点：主101 实训地点：主101	数控车 上课地点：主724 实训地点：配115	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301	激光加工 上课地点：配313 实训地点：主102				
110	李缘地	热处理 上课地点：配113 实训地点：配113/配116	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301	线切割 上课地点：配313 实训地点：配116	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B				
111	庞璐	机器人创意实践 上课地点：主301 实训地点：主301	数控铣 上课地点：配312 实训地点：配115	3D打印实验 上课地点：主302A 实训地点：主302B	钳工 实训地点：主308 上课地点：主718（最后一节）				